



Inspection Report

鑑定日：2023/12/01

ローラー

基本情報

メーカー	KOMATSU
型式	JV40CW-5E0
年式	2005
稼働時間 (h)	2694
シリアル番号	JV40CW5-6361

エンジン

エンジンモデル	3D84E-5NCB
エンジンシリアルナンバー	05412
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローバイ	なし
エンジン音	正常
ウォーターポンプ	水漏れなし
ラジエーター(冷却水)	正常

外観に関する特記事項

・サイド、前ミラー欠品



足まわりに関する特記事項



運転席に関する特記事項



エンジンに関する特記事項



管理番号

3000053529

※本鑑定書は機械の状態に関する情報の信頼性向上を目指すものであり、その内容について何ら保証するものではありません。