



# Inspection Report

鉴定日 2024/07/20

## 挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	KOMATSU		
型号	PC20UU-5		
年式	2011		
工作时间	2831	汽车仪表盘	动
序列号	KMTPC225C04015229		

附属部件	
- CNP(冠层)	- 变速器
- 推土版	
- EPA	

作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	小
	(右)	无适当	无适当	
铲臂		无	无	小
铲斗		无	无	大
铲斗宽度(mm)		420		

关于外观的特殊事项
・リペイント



脚周边		
	橡胶	
	左	右
插座类型	橡胶	
摇摆圈	无漏油	
履带宽度	250	250
惰轮	正常	正常
链轮	正常	正常
衬套	正常	正常
上部滚轮	正常	正常
下部滚轮	正常	正常
鞋帮	正常	正常

关于作业机的特殊事项
------------



关于脚周边的特殊事项
------------




引擎	
型号	3D76E-6NDA
序列号	06869
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无漏油
多缸杆	-

关于驾驶座的特殊事项
------------



关于引擎的特殊事项
・冷却水目視確認



管理号码 3000060644