



Inspection Report

鑑定日：2021/10/07

ブルドーザー

基本情報

メーカー	KOMATSU
型式	D31PX-21
年式	2011
稼働時間 (h)	4854
シリアル番号	KMT0D007J01051333

外観に関する特記事項

- ・錆び、塗装剥がれあり
- ・本体打刻不鮮明



作業機

作業機	油漏れなし	
	左	右
排土板チルトシリンダー	油漏れなし	油漏れなし
リフトアームシリンダー	油漏れなし	油漏れなし
排土板アングルシリンダー	油漏れなし	油漏れなし
走行モーター	油漏れなし	油漏れなし

作業機に関する特記事項



運転席に関する特記事項

- ・運転席シート破れ



足まわり

	左	右
	キャタピラー幅 (mm)	600
アイドラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常
スプロケット	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常

足まわりに関する特記事項



エンジン

エンジンモデル	SAA4D102E-2-B
エンジンシリアルナンバー	
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	オイル不足
排気ガス色	無色(正常)
ブローバイ	なし
エンジン音	正常
ウォーターポンプ	水漏れなし
ラジエーター	正常

エンジンに関する特記事項

- ・シリアルナンバー見えません



管理番号

3000035678

※本鑑定書は機械の状態に関する情報の信頼性向上を目指すものであり、その内容について何ら保証するものではありません。