



Inspection Report

鉴定日 2021/10/07

推土机

基本信息

厂家	KOMATSU
型号	D31PX-21
年式	2011
工作时间	4854
序列号	KMT0D007J01051333

关于外观的特殊事项

・錆び、塗装剥がれあり



作业机

推土铲油缸	无漏油	
	左	右
升降机	无漏油	无漏油
推土版	无漏油	无漏油
行走马达	无漏油	无漏油

关于作业机的特殊事项



脚周边

	左	右
履带宽度	600	600
惰轮	正常	正常
鞋帮	正常	正常
链轮	正常	正常
下部滚轮	正常	正常
上部滚轮	正常	正常
衬套	正常	正常

关于驾驶座的特殊事项

・運転席シート破れ
・運転席スイッチまわりのライト固着、ライトがつかない。



关于脚周边的特殊事项



引擎

型号	SAA4D102E-2-B
序列号	
发动机漏油	无漏油
机油标尺	汽油不够
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
水泵	无漏水
散热器	正常

关于引擎的特殊事项

・エンジン打刻を発見できず



Admin. No. 3000035678

※此鉴定书是为了提高对机械状态的信息的可靠性. 对此内容我们不会做出任何的保证