

Inspection Report

鑑定日: 2016/07/09

油圧ショベル

基本情報	
メーカ-	- SUMITOMO
型:	式 SH75X-3
年	式 2006
稼働時間 (I	h) 4598
シリアル番	를 SI 7

外観に関する特記事項 リペイント キャビン下側凹み アーム 4 面補強 配管

作業機	
ブームシリンダー (左)	油漏れなし
ブームシリンダー(右)	油漏れなし
アームシリンダー	油漏れなし
バケットシリンダー	油漏れなし
パケット幅 (mm)	720
作業機ガタ	ガタなし

11 未饭	
ブームシリンダー (左)	油漏れなし
ブームシリンダー(右)	油漏れなし
アームシリンダー	油漏れなし
バケットシリンダー	油漏れなし
パケット幅 (mm)	720
作業機ガタ	ガタなし

足まわり		
スイベルジョイント	油にじみ	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	450	450
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

油にじみ	
左	右
450	450
正常	正常
	油にじみ 左 450 正常 正常 正常 正常

エンジン	
エンジンモデル	4TNE98-SH
エンジンシリアルナンバー	32475
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	状態確認不可
排気ガス色	無色(正常)
ブローバイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油漏れなし
マルチレバー切り替え部	油漏れなし



足まわりに関す	る特記事項	
右側走行モータ	油滲み	
運転席に関する	特記事項	
	<u> </u>	



エンジンに関する特記事項	