



Inspection Report

鑑定日： 2019/02/23

ローラー

基本情報

メーカー	HITACHI
型式	CC135C
年式	
稼働時間 (h)	3466
シリアル番号	8U1P010157

エンジン

エンジンモデル	3LD2
エンジンシリアルナンバー	
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローバイ	なし
エンジン音	正常
ウォーターポンプ	水漏れなし
ラジエーター(冷却水)	正常

外観に関する特記事項



足まわりに関する特記事項



運転席に関する特記事項



エンジンに関する特記事項



管理番号

2019020726

※本鑑定書は機械の状態に関する情報の信頼性向上を目指すものであり、その内容について何ら保証するものではありません。