



Inspection Report

鉴定日 2019/02/23

压路机

基本信息	
厂家	HITACHI
型号	CC135C
年式	
工作时间	3466
序列号	8U1P010157

引擎	
型号	3LD2
序列号	
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
水泵	无漏水
散热器(冷却水)	正常

关于外观的特殊事项


关于脚周边的特殊事项


关于驾驶座的特殊事项


关于引擎的特殊事项


Admin. No. 2019020726

※此鉴定书是为了提高对机械状态的信息的可信性. 对此内容我们不会做出任何的保证