



Inspection Report

鉴定日 2022/07/07


挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	KOBELCO		
型号	SK125SR-3		
年式	2014		
工作时间	6167	汽车仪表盘	动
序列号	YV07-10246		

附属部件	
- CAB(机舱)	- 变速器
- 多杠杆	- 空调
- 手臂起重机	- 断路器管道
- EPA	

作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	无
	(右)	无	无	
铲臂		无	无	无
铲斗		无	有	无
铲斗宽度(mm)		810		

关于外观的特殊事项
・右カウンターウェイト擦り傷




脚周边				
	左		右	
	插座类型	铁		
摇摆圈	无漏油			
履带宽度	500	500		
惰轮	正常	正常		
链轮	正常	正常		
衬套	正常	正常		
上部滚轮	正常	正常		
下部滚轮	正常	异常		
鞋帮	正常	正常		

关于作业机的特殊事项



关于脚周边的特殊事项
・右下部ローラー2つオイル漏れ



引擎	
型号	D04EG
序列号	020530
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无漏油
多杠杆	无漏油

关于驾驶座的特殊事项
・シート破れ



关于引擎的特殊事项



管理号码 3000041590