



Inspection Report

鑑定日：2021/08/10

ホイールローダー

基本情報

メーカー	KOMATSU
型式	WA150-1
年式	1992
稼働時間 (h)	7628
シリアル番号	W006-30750

外観に関する特記事項

・錆、腐食あり



作業機

リフトアームシリンダー(左)	油漏れなし
リフトアームシリンダー(右)	油漏れなし
バケットシリンダー(左)	油漏れなし
バケットシリンダー(右)	油漏れなし

作業機に関する特記事項

・バケットに曲がりあり



足まわり

フロントアクセル	油漏れなし
リアアクセル	油漏れなし

運転席に関する特記事項

・天井に破れあり
・左右ブレーキペダルより油漏れあり
・走行距離：39,932km
・運転席2シートあり



エンジン

エンジンモデル	
エンジンシリアルナンバー	
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローバイ	なし
エンジン音	正常
ウォーターポンプ	水漏れなし
ラジエーター(冷却水)	正常

足まわりに関する特記事項

・タイヤ4本新品



関係書類

自動車検査証	なし
--------	----

エンジンに関する特記事項



管理番号 3000033958

※本鑑定書は機械の状態に関する情報の信頼性向上を目指すものであり、その内容について何ら保証するものではありません。