



Inspection Report

鉴定日 2023/09/15

挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	YANMAR		
型号	VIO30-6		
年式	2017		
工作时间	1157	汽车仪表盘	动
序列号	6G294		

附属部件	
- CNP(冠层)	- 变速器
- 多栏杆	
- 推土版	- 管道

作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	小
	(右)	无适当	无适当	
铲臂		无	无	小
铲斗		无	无	小
铲斗宽度(mm)		500		

关于外观的特殊事项


脚周边				
		左		右
		插座类型	橡胶	
摇摆圈	无漏油			
履带宽度	300	300		
惰轮	正常	正常		
链轮	正常	正常		
衬套	正常	正常		
上部滚轮	正常	正常		
下部滚轮	正常	正常		
鞋帮	正常	正常		

关于作业机的特殊事项


引擎	
型号	3TNV88-ESBV
序列号	110807
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无漏油
多栏杆	无漏油

关于脚周边的特殊事项


关于驾驶座的特殊事项
・運転シート破れ


关于引擎的特殊事项


管理号码 3000050455