



# Inspection Report

鑑定日： 2024/08/02

## 高所作業車

### 基本情報

メーカー	AICHI
型式	SR21A
年式	2005
稼働時間 (h)	8280
シリアル番号	688494

### 外観に関する特記事項

- ・リペイント
- ・バスケット歪み(要写真確認)
- ・一部カバー外れ

### エンジン

エンジンモデル	
エンジンシリアルナンバー	
エンジン油漏れ	
エンジンオイルゲージ	
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
ラジエーター(冷却水)	
ウォーターポンプ	
噴射ポンプ	
バッテリーの状況	正常

### 運転席・操作パネルまわりに関する特記事項

- ・操作レバー一部部品外れ

### エンジンに関する特記事項

### その他特記事項

- ・走行時、左右に曲がらない(前後進可能)
- ・シューキング

管理番号 3000060727

※本鑑定書は機械の状態に関する情報の信頼性向上を目指すものであり、その内容について何ら保証するものではありません。