



# Inspection Report

鉴定日 2024/08/02

## 高空作业平台

### 基本信息

厂家	AICHI
型号	SR21A
年式	2005
工作时间	8280
序列号	688494

### 引擎

型号	
序列号	
发动机漏油	#N/A
机油标尺	#N/A
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
散热器(冷却水)	#N/A
水泵	#N/A
喷射泵	#N/A

### 关于外观的特殊事项

- リペイント
- バスケット歪み(要写真確認)
- 一部カバー外れ

### 关于驾驶座, 和操作盘的特殊事项

- 操作レバー一部部品外れ

### 关于引擎的特殊事项

### 其他特殊事项

- 走行時、左右に曲がらない(前後進可能)
- シューキング

#REF!

#REF!

Admin. No.

#REF!

#REF!