



Inspection Report

鑑定日：2023/02/21

車両

基本情報

メーカー	ISUZU
型式	TKG-NKR85N
年式	2013
稼働時間 (h)	3660
シリアル番号	NKR85-7032183

外観に関する特記事項

- 一部錆、傷
- 高所作業車
- AICHI SB12A #743469
- 作業床高さ:12.0m

エンジン

エンジンモデル	4JJ1
エンジンシリアルナンバー	
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローバイ	なし
エンジン音	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
ウォーターポンプ	水漏れなし
噴射ポンプ	燃料漏れなし
バッテリーの状況	正常

運転席・操作パネルまわりに関する特記事項

- 走行距離51307km
- AT

エンジンに関する特記事項

その他特記事項

管理番号 3000047176

※本鑑定書は機械の状態に関する情報の信頼性向上を目指すものであり、その内容について何ら保証するものではありません。