



Inspection Report

鉴定日 2023/02/21

车辆

基本信息

厂家	ISUZU
型号	TKG-NKR85N
年式	2013
工作时间	3660
序列号	NKR85-7032183

引擎

型号	4JJ1
序列号	
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
散热器(冷却水)	正常
水泵	无漏水
喷射泵	不漏燃油

关于外观的特殊事项

- 一部錆、傷
- 高所作業車
- AICHI SB12A #743469
- 作業床高さ:12.0m

关于驾驶座, 和操作盘的特殊事项

- 走行距離51307km
- AT

关于引擎的特殊事项

其他特殊事项

#REF!

#REF!

Admin. No.

#REF!

#REF!