



Inspection Report

鑑定日：2018/06/12

油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報			
メーカー	YANMAR		
型式	Vio30-5		
年式	2006		
稼働時間 (h)	4584	メーター	動
シリアル番号	50630B		


作業機				
		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	なし
	(右)	該当なし	該当なし	
アーム		油にじみ	なし	小
バケット		油にじみ	なし	大
バケット幅 (mm)	480			

足まわり		
シュータイプ	ゴム	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	300	300
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常


エンジン	
エンジンモデル	3TNV82A-N
エンジンシリアルナンバー	35779
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローバイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	状態確認不可
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

オプション	
CNP(キャノピー)	走行スピード切り替え
マルチレバー	
排土板	
EPA	


外観に関する特記事項
リペイント



作業機に関する特記事項
・アーム先端掘削面凹み ・バケットピン止めカラー 1個欠品




足まわりに関する特記事項
左側ゴムシュー外側に 1周傷あり



運転席に関する特記事項
シート補修あり



エンジンに関する特記事項



管理番号 2018060976