



Inspection Report

鑑定日：2019/02/05

油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報

メーカー	YANMAR		
型式	B3-3A		
年式	2003		
稼働時間 (h)	2241	メーター	動
シリアル番号	36877B		


オプション

CNP(キャノピー)	走行スピード切り替え
マルチレバー	
排土板	
EPA	

作業機

		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	なし
	(右)	該当なし	該当なし	
アーム		なし	なし	なし
バケット		油にじみ	なし	小
バケット幅 (mm)	420			

外観に関する特記事項




足まわり

シュータイプ	鉄+ゴムパッド	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	300	300
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

作業機に関する特記事項




足まわりに関する特記事項



エンジン

エンジンモデル	3TNE82A-EBX
エンジンシリアルナンバー	77893
エンジン油漏れ	油にじみ
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油にじみ
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	状態確認不可
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

運転席に関する特記事項



エンジンに関する特記事項



管理番号 2019010236