



# Inspection Report

鉴定日 2023/02/14

## 挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	KOBELCO		
型号	SK80UR-6		
年式	2013		
工作时间	5126	汽车仪表盘	动
序列号	YR10-10148		

附属部件	
- CAB(机舱)	- 变速器
- 多栏杆	- 空调
- 推土版	
- 手臂起重机	


作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	小
	(右)	无	无	
铲臂		无	无	小
铲斗		无	无	小
铲斗宽度(mm)		670		

关于外观的特殊事项
・一部リペイント




脚周边		
插座类型	履带种类	
摇摆圈	无漏油	
	左	右
履带宽度	450	450
惰轮	正常	正常
链轮	正常	正常
衬套	正常	正常
上部滚轮	正常	正常
下部滚轮	正常	正常
鞋帮	正常	正常

关于作业机的特殊事项
・バケットへこみあり



引擎	
型号	4LE2XCUAB
序列号	4LE2-606025
发动机漏油	渗油
机油标尺	汽油不够
散热器(冷却水)	无法确认状态
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无漏油
多栏杆	无漏油

关于脚周边的特殊事项
・ゴムパッド劣化、一部割れあり



关于驾驶座的特殊事项
・スペアキーあり



关于引擎的特殊事项
-----------



管理号码 3000045638