



# Inspection Report

鉴定日 2018/06/15

## 挖掘机(包含微挖)


基本信息			
厂家	KUBOTA		
型号	RX-303S		
年式	2006		
工作时间	5298	汽车仪表盘	动
序列号	60949		


附属部件	
- CNP(冠层)	- 变速器
- 多杠杆	
- 推土版	

作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	小
	(右)	无适当	无适当	
铲臂		无	无	大
铲斗		无	无	大
铲斗宽度(mm)		430		

关于外观的特殊事项
The caution plate is partly damaged



脚周边			
插座类型	橡胶		
摇摆圈	无漏油		
	左	右	
履带宽度	300	300	
惰轮	正常	正常	
链轮	正常	正常	
衬套	正常	正常	
上部滚轮	正常	正常	
下部滚轮	正常	异常	
鞋帮	正常	正常	

关于作业机的特殊事项
- The inside of the arm has some dents
- Upper structure movement is unchecked


关于脚周边的特殊事项
- Oil oozing from one of the right lower rollers
- Traveling motion is unchecked


引擎	
型号	D1503-KA
序列号	06L1098
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	无法确认状态
排气颜色	无法确认状态
串气	无法确认状态
发动机声音	无法确认状态
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无法确认状态
多杠杆	渗油

关于驾驶座的特殊事项
The seat has been fixed


关于引擎的特殊事项
Engine movement is unchecked because the battery is flat


管理号码 2018060878