



Inspection Report

鉴定日 2019/02/22

挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	KUBOTA		
型号	RX-305		
年式	2008		
工作时间	5442	汽车仪表盘	动
序列号	70617		


附属部件	
- CNP(冠层)	- 变速器
- 推土版	- 管道
- 手臂起重机	

作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	小
	(右)	无适当	无适当	
铲臂		无	无	小
铲斗		无	有	大
铲斗宽度(mm)		420		

关于外观的特殊事项


脚周边			
插座类型	橡胶		
摇摆圈	无漏油		
	左	右	
履带宽度	300	300	
惰轮	正常	正常	
链轮	正常	正常	
衬套	正常	正常	
上部滚轮	正常	正常	
下部滚轮	正常	正常	
鞋帮	正常	正常	

关于作业机的特殊事项
バケット摩耗あり


关于脚周边的特殊事项
・ゴムクローラー経年劣化、摩耗あり ・スィベル付近油にじみあり


引擎	
型号	
序列号	
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	渗油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无漏油
多连杆	无漏油

关于驾驶座的特殊事项


关于引擎的特殊事项


管理号码 2019020504