



# Inspection Report

鑑定日： 2024/08/02

## 油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報			
メーカー	HITACHI		
型式	ZX120-3		
年式	2012		
稼働時間 (h)	6508	メーター	動
シリアル番号	HCM1R100H00088755		

作業機				
		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	油漏れ	なし	小
	(右)	なし	なし	
アーム		油漏れ	なし	小
バケット		なし	なし	大
バケット幅 (mm)	885			

足まわり		
シュータイプ	鉄+ゴムパッド	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	500	500
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

エンジン	
エンジンモデル	AJ-4J1XYSA-03
エンジンシリアルナンバー	142250
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油漏れなし
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

オプション	
CAB(キャビン)	走行スピード切り替え
マルチレバー	エアコン
	ブレーカー配管

外観に関する特記事項

作業機に関する特記事項

足まわりに関する特記事項

運転席に関する特記事項

エンジンに関する特記事項
・燃料フィルター漏れ

管理番号 3000061139