



Inspection Report

鉴定日 2018/06/11


挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	HITACHI		
型号	ZX55UR		
年式	2004		
工作时间	3577	汽车仪表盘	动
序列号	10716		

附属部件	
- CAB(机舱)	- 变速器
- 多杠杆	- 空调
- 推土版	
- EPA	

作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	无
	(右)	无适当	无适当	
铲臂		无	无	无
铲斗		无	无	小
铲斗宽度(mm)		490		

关于外观的特殊事项
VIN stamping is unchecked



脚周边		
插座类型	履带种类	
摇摆圈	无漏油	
	左	右
履带宽度	400	400
惰轮	正常	正常
链轮	正常	正常
衬套	正常	正常
上部滚轮	正常	正常
下部滚轮	正常	正常
鞋帮	正常	正常

关于作业机的特殊事项
Slide arm



关于脚周边的特殊事项
The shoes are partly loose



引擎	
型号	CC-4LE2
序列号	
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无法确认状态
多杠杆	无漏油

关于驾驶座的特殊事项
The seat is partly torn



关于引擎的特殊事项



管理号码 2018061573