



Inspection Report

鑑定日：2022/04/06

コンバイン

基本情報

メーカー	KUBOTA
型式	R216S
年式	
稼働時間 (h)	208
シリアル番号	C221-703086

外観に関する特記事項

・ゴムクローラーひび割れ

エンジン

エンジンモデル	D782
エンジンシリアルナンバー	2N0346
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローバイ	なし
エンジン音	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
ウォーターポンプ	水漏れなし
噴射ポンプ	燃料漏れなし
バッテリーの状況	正常

運転席・操作パネルまわりに関する特記事項

エンジンに関する特記事項

その他特記事項

管理番号 3000040028

※本鑑定書は機械の状態に関する情報の信頼性向上を目指すものであり、その内容について何ら保証するものではありません。