



# Inspection Report


鉴定日 2019/05/29

## 挖掘机(包含微挖)


基本信息			
厂家	KOBELCO		
型号	SK130UR-2		
年式	2012		
工作时间	2321	汽车仪表盘	动
序列号	YX06-02643		


附属部件	
- CAB(机舱)	- 变速器
- 多杠杆	- 空调
- 推土版	
- 手臂起重机	

作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	无
	(右)	无	无	
铲臂		无	无	无
铲斗		无	无	无法确认
铲斗宽度(mm)				


关于外观的特殊事项
幅狭バケットから標準バケットに交換して出荷(出品者申告)


脚周边		
插座类型	履带种类	
摇摆圈	无漏油	
	左	右
履带宽度	500	500
惰轮	正常	正常
链轮	正常	正常
衬套	正常	正常
上部滚轮	正常	正常
下部滚轮	正常	正常
鞋帮	正常	正常

关于作业机的特殊事项
幅狭バケットから標準バケットに交換して出荷(出品者申告)


关于脚周边的特殊事项
排土板に凹みあり


引擎	
型号	D04FR-KDP2TAAC
序列号	D04FR-014671
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	渗油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无漏油
多杠杆	无漏油

关于驾驶座的特殊事项
走行レバーホース油漏れあり、修理後出荷(出品者申告)


关于引擎的特殊事项


管理号码

2019050904