



Inspection Report

鑑定日：2019/05/29


油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報			
メーカー	KOBELCO		
型式	SK130UR-2		
年式	2012		
稼働時間 (h)	2321	メーター	動
シリアル番号	YX06-02643		

オプション	
CAB(キャビン)	走行スピード切り替え
マルチレバー	エアコン
排土板	
アームクレーン	


作業機				
		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	なし
	(右)	なし	なし	
アーム		なし	なし	なし
バケット		なし	なし	確認不可
バケット幅 (mm)				

外観に関する特記事項
幅狭バケットから標準バケットに交換して出荷(出品者申告)




足まわり		
シュータイプ	鉄+ゴムパッド	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	500	500
アイドラ	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

作業機に関する特記事項
幅狭バケットから標準バケットに交換して出荷(出品者申告)




足まわりに関する特記事項
排土板に凹みあり




エンジン	
エンジンモデル	D04FR-KDP2TAAC
エンジンシリアルナンバー	D04FR-014671
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油にじみ
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油漏れなし
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

運転席に関する特記事項
走行レバーホース油漏れあり、修理後出荷(出品者申告)



エンジンに関する特記事項



管理番号 2019050904