



Inspection Report

鉴定日 2024/12/26


挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	KOMATSU		
型号	PC28UU-2E		
年式	1997		
工作时间	5397	汽车仪表盘	动
序列号	13813		

附属部件	
- CAB(机舱)	
- 推土版	

作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	渗油	无	小
	(右)	无适当	无适当	
铲臂		无	无	小
铲斗		漏油	无	大
铲斗宽度(mm)		340		

关于外观的特殊事项
・外板傷、錆、腐食、凹み、破損あり ・コーションプレート汚れ ・ドアレバー固着気味




脚周边			
插座类型		橡胶	
摇摆圈		无漏油	
		左	右
履带宽度	300	300	
惰轮	异常	异常	
链轮	正常	正常	
衬套	正常	正常	
上部滚轮	正常	正常	
下部滚轮	正常	正常	
鞋帮	正常	正常	

关于作业机的特殊事项



关于脚周边的特殊事项
・左走行モーターカバー腐食あり



引擎	
型号	3D82AE-3D
序列号	09009
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	无法确认状态
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无漏油
多连杆	-

关于驾驶座的特殊事项
・運転シート破れ



关于引擎的特殊事项



管理号码 3000067639