



Inspection Report

鉴定日 2022/04/10

履带翻车机

基本信息

厂家	MOROOKA
型号	MST2300VD
年式	2013
工作时间	5404
序列号	234012

引擎

型号	C7
序列号	JTFx8940
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
散热器(冷却水)	正常
水泵	无漏水
喷射泵	不漏燃油

关于外观的特殊事项

- 11t CRAWLER CARRIER
- 750R、CAB、A/C
- 左右ゴムキヤタ表面スクラッチ傷多数あり

关于驾驶座, 和操作盘的特殊事项

关于引擎的特殊事项

- EPA

其他特殊事项

- 建機工譲渡書あり(成約後2週間後渡し)

#REF!

#REF!

Admin. No.

#REF!

#REF!