

基本情報			
メーカー	KUBOTA		
型式	U40-6		
年式			
稼働時間 (h)	4322	メーター	動
シリアル番号	11355		

オプション	
CNP (キャノピー)	走行スピード切り替え
マルチレバー	
排土板	
アームクレーン	

作業機				
		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	油にじみ	なし	小
	(右)	該当なし	該当なし	
アーム		なし	なし	小
バケット		油にじみ	なし	大
バケット幅 (mm)		550		

外観に関する特記事項


足まわり		
シュータイプ	ゴム	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	400	400
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

作業機に関する特記事項
・サイドカッター欠品 ・アーム補強あり


エンジン	
エンジンモデル	V2607
エンジンシリアルナンバー	
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油漏れなし
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

足まわりに関する特記事項


運転席に関する特記事項
・座面やぶれあり


エンジンに関する特記事項
・コントロールバルブにじみあり


管理番号 3000074451