



Inspection Report

鑑定日：2018/08/07

油圧ショベル(ミニ含む)

| 基本情報 | |
|----------|----------|
| メーカー | CAT |
| 型式 | 308CCR |
| 年式 | 2002 |
| 稼働時間 (h) | メーター 交換 |
| シリアル番号 | CPE00979 |

| オプション | |
|-----------|---------|
| CAB(キャビン) | |
| マルチレバー | エアコン |
| 排土板 | ブレーカー配管 |
| EPA | |

| 作業機 | | | | |
|------------|-----|-------|------|------|
| | | シリンダー | | ガタ |
| | | 油漏れ | 傷・サビ | |
| ブーム | (左) | なし | なし | 小 |
| | (右) | 該当なし | 該当なし | |
| アーム | | なし | なし | なし |
| バケット | | なし | なし | 確認不可 |
| バケット幅 (mm) | | 710 | | |

| 外観に関する特記事項 |
|---|
|  |

| 足まわり | | |
|--------------|---------|-----|
| シュータイプ | 鉄+ゴムパッド | |
| スイングサークル | 油漏れなし | |
| | 左 | 右 |
| キャタピラー幅 (mm) | 500 | 500 |
| アイドラー | 正常 | 正常 |
| スプロケット | 正常 | 正常 |
| ピンブッシュ | 正常 | 正常 |
| 上部ローラー | 正常 | 正常 |
| 下部ローラー | 正常 | 正常 |
| シューリンク | 正常 | 正常 |

| 作業機に関する特記事項 |
|---|
| ・写真のアタッチメントは付属いたしません ・販売時は写真のバケットを取付予定 |
|  |

| 足まわりに関する特記事項 |
|---|
| 左右ゴムパッド経年劣化、摩耗あり |
|  |

| エンジン | |
|--------------|---------|
| エンジンモデル | 4M40-E1 |
| エンジンシリアルナンバー | |
| エンジン油漏れ | 油漏れなし |
| エンジンオイルゲージ | 正常 |
| ラジエーター(冷却水) | 正常 |
| 排気ガス色 | 無色(正常) |
| ブローバイ | なし |
| エンジン音 | 正常 |
| 油圧ポンプ | 油漏れなし |
| ウォーターポンプ | 水漏れなし |
| オイルクーラー | 油漏れなし |
| 旋回モーター | 油漏れなし |
| マルチレバー切り替え部 | 油漏れなし |

| 運転席に関する特記事項 |
|---|
| メーター交換歴あり(1657h+1522h) |
|  |

| エンジンに関する特記事項 |
|---|
|  |

管理番号 2018080019