



Inspection Report

鉴定日 2018/08/07

挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	CAT		
型号	308CCR		
年式	2002		
工作时间	汽车仪表盘	#N/A	
序列号	CPE00979		

附属部件	
- CAB(机舱)	- 空调
- 多栏杆	- 断路器管道
- 推土版	
- EPA	


作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	小
	(右)	无适当	无适当	
铲臂		无	无	无
铲斗		无	无	无法确认
铲斗宽度(mm)		710		

关于外观的特殊事项


脚周边		
插座类型	履带种类	
摇摆圈	无漏油	
	左	右
履带宽度	500	500
惰轮	正常	正常
链轮	正常	正常
衬套	正常	正常
上部滚轮	正常	正常
下部滚轮	正常	正常
鞋帮	正常	正常

关于作业机的特殊事项
The attachment in the picture is NOT for sale and will be replaced with the bucket in the picture


引擎	
型号	4M40-E1
序列号	
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无漏油
多栏杆	无漏油

关于脚周边的特殊事项
The rubber pads have deteriorated over time and are partly worn


关于驾驶座的特殊事项
The hour meter has been replaced (1657h+1522h)


关于引擎的特殊事项


管理号码 2018080019