



Inspection Report

鑑定日：2023/03/02

油圧ショベル(ミニ含む)

| 基本情報 | | | |
|----------|------------|------|---|
| メーカー | KOBELCO | | |
| 型式 | SK200-9 | | |
| 年式 | 2017 | | |
| 稼働時間 (h) | 4358 | メーター | 動 |
| シリアル番号 | YN13-72627 | | |

| 作業機 | | | | |
|------------|------|-------|------|----|
| | | シリンダー | | ガタ |
| | | 油漏れ | 傷・サビ | |
| ブーム | (左) | なし | なし | なし |
| | (右) | なし | なし | |
| アーム | | なし | なし | なし |
| バケット | | なし | なし | なし |
| バケット幅 (mm) | 1040 | | | |


| 足まわり | | |
|--------------|-------|-----|
| シュータイプ | 鉄 | |
| スイングサークル | 油漏れなし | |
| | 左 | 右 |
| キャタピラー幅 (mm) | 700 | 700 |
| アイドラー | 正常 | 正常 |
| スプロケット | 正常 | 正常 |
| ピンブッシュ | 正常 | 正常 |
| 上部ローラー | 正常 | 正常 |
| 下部ローラー | 正常 | 正常 |
| シューリンク | 正常 | 正常 |


| エンジン | |
|--------------|------------|
| エンジンモデル | EA-J05E-TJ |
| エンジンシリアルナンバー | |
| エンジン油漏れ | 油漏れなし |
| エンジンオイルゲージ | 正常 |
| ラジエーター(冷却水) | 正常 |
| 排気ガス色 | 無色(正常) |
| ブローパイ | なし |
| エンジン音 | 正常 |
| 油圧ポンプ | 油漏れなし |
| ウォーターポンプ | 水漏れなし |
| オイルクーラー | 油漏れなし |
| 旋回モーター | 油漏れなし |
| マルチレバー切り替え部 | 油漏れなし |


| オプション | |
|-----------|------------|
| CAB(キャビン) | 走行スピード切り替え |
| マルチレバー | エアコン |
| | 共用配管 |
| アームクレーン | |
| EPA | |

| 外観に関する特記事項 |
|---|
|  |

| 作業機に関する特記事項 |
|---|
|  |

| 足まわりに関する特記事項 |
|---|
|  |

| 運転席に関する特記事項 |
|---|
| ・バックカメラ付き ・運転席シート穴あり |
|  |

| エンジンに関する特記事項 |
|---|
|  |

管理番号 3000045824