



Inspection Report

鑑定日：2019/02/05

ホイールローダー

基本情報

メーカー	YANMAR
型式	V3-5
年式	1999
稼働時間 (h)	1937
シリアル番号	L3D-51038

外観に関する特記事項

- ・出品者申告:通常稼働可能
- ・全体的にサビあり



作業機

リフトアームシリンダー(左)	油漏れなし
リフトアームシリンダー(右)	油漏れなし
バケットシリンダー(左)	油漏れなし
バケットシリンダー(右)	油漏れなし

作業機に関する特記事項

作業機動作未確認



足まわり

フロントアクセル	油漏れなし
リアアクセル	油漏れなし

運転席に関する特記事項



エンジン

エンジンモデル	3TNE84-EKAH
エンジンシリアルナンバー	45294
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
排気ガス色	状態確認不可
ブローバイ	状態確認不可
エンジン音	状態確認不可
ウォーターポンプ	水漏れなし
ラジエーター(冷却水)	正常

足まわりに関する特記事項

- ・タイヤサイズ: 125/70-16 6 P.R.
- ・走行動作、ステアリング動作未確認



関係書類

自動車検査証	なし
--------	----

エンジンに関する特記事項

バッテリー欠品のためエンジン始動未確認



管理番号 2019010237

※本鑑定書は機械の状態に関する情報の信頼性向上を目指すものであり、その内容について何ら保証するものではありません。