



Inspection Report

鉴定日 2019/02/05

轮式装载机

基本信息

厂家	YANMAR
型号	V3-5
年式	1999
工作时间	1937
序列号	L3D-51038

作业机

升降机(左)	无漏油
升降机(右)	无漏油
铲头油缸(左)	无漏油
颤抖油缸(右)	无漏油

脚周边

前加速	无漏油
后加速	无漏油

引擎

型号	3TNE84-EKAH
序列号	45294
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
排气颜色	无法确认状态
串气	无法确认状态
发动机声音	无法确认状态
水泵	无漏水
散热器(冷却水)	正常

相关文件

车检证	无
-----	---

关于外观的特殊事项

- 出品者申告: 通常稼働可能
- 全体的にサビあり



关于作业机的特殊事项

作業機動作未確認



关于驾驶座的特殊事项



关于脚周边的特殊事项

- タイヤサイズ: 125/70-16 6 P.R.
- 走行動作、ステアリング動作未確認



关于引擎的特殊事项

バッテリー欠品のためエンジン始動未確認



Admin. No. 2019010237

※此鉴定书是为了提高对机械状态的信息的可靠性, 对此内容我们不会做出任何的保证