



# Inspection Report

鉴定日 2019/02/21

## 挖掘机(包含微挖)


基本信息			
厂家	KUBOTA		
型号	U-15-3S		
年式			
工作时间	2641	汽车仪表盘	动
序列号	42292		

附属部件	
- CNP(冠层)	- 变速器
- 多杠杆	

作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	无
	(右)	无适当	无适当	
铲臂		无	无	无
铲斗		无	无	小
铲斗宽度(mm)		400		

关于外观的特殊事项


脚周边		
插座类型	橡胶	
摇摆圈	无法确认状态	
	左	右
履带宽度	235	235
惰轮	正常	正常
链轮	正常	正常
衬套	正常	正常
上部滚轮	正常	正常
下部滚轮	正常	正常
鞋帮	正常	正常

关于作业机的特殊事项
バケット底板穴あきあり、磨耗あり


引擎	
型号	D782-K2A
序列号	
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	无法确认状态
发动机声音	正常
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无法确认状态
多杠杆	无漏油

关于脚周边的特殊事项


关于驾驶座的特殊事项


关于引擎的特殊事项


管理号码 2019020526