



Inspection Report


鑑定日：2019/02/21

油圧ショベル(ミニ含む)


基本情報			
メーカー	KUBOTA		
型式	U-15-3S		
年式			
稼働時間 (h)	2641	メーター	動
シリアル番号	42292		


オプション	
CNP(キャノピー)	走行スピード切り替え
マルチレバー	

作業機				
		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	なし
	(右)	該当なし	該当なし	
アーム		なし	なし	なし
バケット		なし	なし	小
バケット幅 (mm)	400			

外観に関する特記事項


足まわり		
シュータイプ	ゴム	
スイングサークル	状態確認不可	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	235	235
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

作業機に関する特記事項
バケット底板穴あきあり、磨耗あり


足まわりに関する特記事項


エンジン	
エンジンモデル	D782-K2A
エンジンシリアルナンバー	
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローバイ	状態確認不可
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	状態確認不可
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

運転席に関する特記事項


エンジンに関する特記事項


管理番号 2019020526