



# Inspection Report

鑑定日：2024/08/02

## 油圧ショベル(ミニ含む)

### 基本情報

メーカー	YANMAR		
型式	B6-6A		
年式	2013		
稼働時間 (h)	3943	メーター	動
シリアル番号	66354		

### オプション

CNP(キャノピー)	走行スピード切り替え
マルチレバー	
排土板	
アームクレーン	

### 作業機

		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	油漏れ	なし	小
	(右)	該当なし	該当なし	
アーム		なし	なし	小
バケット		なし	なし	小
バケット幅 (mm)	400			

### 外観に関する特記事項

・カバー錆、傷あり



### 足まわり

シュータイプ	ゴム	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	400	400
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

### 作業機に関する特記事項

・アンダーカバー油にじみあり  
・油圧ポンプ付近ホースにじみ



### 足まわりに関する特記事項

・ゴムキャタ切れあり



### エンジン

エンジンモデル	4TNV88-BXBVD	
エンジンシリアルナンバー		
エンジン油漏れ	油漏れなし	
エンジンオイルゲージ	正常	
ラジエーター(冷却水)	正常	
排気ガス色	無色(正常)	
ブローパイ	あり	
エンジン音	正常	
油圧ポンプ	油にじみ	
ウォーターポンプ	水漏れなし	
オイルクーラー	油漏れなし	
旋回モーター	状態確認不可	
マルチレバー切り替え部	油漏れなし	

### 運転席に関する特記事項

・運転席シート破れ  
・クレーンモニターフィルム劣化の為読み取れない



### エンジンに関する特記事項

・ブローパイ小あり



管理番号 3000061593