



Inspection Report

鉴定日 2018/08/08

卡车

基本信息

厂家	mitsubishi
型号	KK-FE71CBD
年式	2004
行驶距离(km)	155298
序列号	FE71CB-505603

关于外观的特殊事项

- High bed
- Trailer: KYOKUTO DD02-31
- Load capacity: 2,000kg
- Studless tires
- Tire size: 195/85R16 114/112L LT

引擎

型号	4D33
序列号	5AZF8601
发动机漏油	无
机油标尺	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
散热器(冷却水)	正常
水泵	无漏水
喷射泵	不漏燃油

关于驾驶座, 和操作盘的特殊事项

- 5-speed column shift
- SRS airbag
- The vehicle inspection will expire on Jan. 31, 2019

关于引擎的特殊事项

Motor: 4D33, 4,210L

Admin. No. 2018070649

*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of checked item.