



Inspection Report

鑑定日： 2023/09/07

油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報			
メーカー	KOMATSU		
型式	PC138US-2E1		
年式	2006		
稼働時間 (h)	7118	メーター	動
シリアル番号	KMTPC043C01007679		

オプション	
CAB(キャビン)	走行スピード切り替え
マルチレバー	エアコン
EPA	

作業機		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	油漏れ	なし	小
	(右)	油漏れ	なし	
アーム		なし	なし	大
バケット		なし	なし	大
バケット幅 (mm)		850		

外観に関する特記事項
・カバー凹み



足まわり		
シュータイプ	鉄	
スイングサークル	油にじみ	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	500	500
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シュールリンク	正常	正常

作業機に関する特記事項



エンジン	
エンジンモデル	SAA4D95LE-3
エンジンシリアルナンバー	
エンジン油漏れ	油漏れ
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローバイ	あり
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れ
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油にじみ
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

足まわりに関する特記事項



運転席に関する特記事項
・運転席座面摩耗のため破れあり



エンジンに関する特記事項
・コントロールバルブにじみ



管理番号 3000051045

※本鑑定書は機械の状態に関する情報の信頼性向上を目指すものであり、その内容について何ら保証するものではありません。