Inspection Report

鉴定日 2023/09/07

挖掘机(包含微挖)

基本信息

厂家	KOMATSU		
型号	PC138US-2E1		
年式	2006		
工作时间	7118	汽车仪表盘	动
序列号	KMTPC043C01007679		

附属部件

- CAB(机舱)	- 变速器
- 多杠杆	- 空调
- EPA	

作业机

		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	漏油	无	小
	(右)	漏油	无	
铲臂		无	无	大
铲斗		无	无	大
铲斗宽度(mm)		850		

脚周边

插座类型	铁	
摇摆圈	渗油	
	左	右
履带宽度	500	500
惰轮	正常	正常
链轮	正常	正常
衬套	正常	正常
上部滚轮	正常	正常
下部滚轮	正常	正常
鞋帮	正常	正常

引擎

型号	SAA4D95LE-3
序列号	
发动机漏油	漏油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	有
发动机声音	正常
液压泵	漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	渗油
多杠杆	无漏油

关于外观的特殊事项

・カバー凹み

关于作业机的特殊事项

关于脚周边的特殊事项

关于驾驶座的特殊事项

・運転席座面摩耗のため破れあり

关于引擎的特殊事项

・コントロルバルブにじみ

管理号码 3000051045

※此鉴定书是为了提高对机械状态的信息的可信性, 对此内容我们不会做出任何的保证