



Inspection Report

鑑定日：2019/06/18

油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報

メーカー	KOBELCO		
型式	SK015		
年式			
稼働時間 (h)	1717	メーター	動
シリアル番号	PU-03399		


オプション

CNP(キャノピー)	
排土板	

作業機

		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	なし
	(右)	該当なし	該当なし	
アーム		なし	なし	なし
バケット		なし	なし	なし
バケット幅 (mm)	355			

外観に関する特記事項



足まわり

シュータイプ	ゴム	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	230	230
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	異常

作業機に関する特記事項



足まわりに関する特記事項


- ・右ゴムキャタピラーに亀裂及び1個コマ飛びあり
- ・可変脚




エンジン

エンジンモデル	3TNA72L-UTBB
エンジンシリアルナンバー	97606
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油漏れなし
マルチレバー切り替え部	-

運転席に関する特記事項



エンジンに関する特記事項



管理番号 2019060456