



Inspection Report

鑑定日： 2026/04/28

油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報			
メーカー	KOMATSU		
型式	PC30UUC-6		
年式	2022		
稼働時間 (h)	2815	メーター	動
シリアル番号	KMTPC266VNE005385		


作業機				
		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	小
	(右)	該当なし	該当なし	
アーム		なし	なし	小
バケット		なし	なし	小
バケット幅 (mm)	410			

足まわり		
シュータイプ	ゴム	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	300	300
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

エンジン	
エンジンモデル	3D88E-6ESCA
エンジンシリアルナンバー	47621
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油漏れなし
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

オプション	
CNP(キャノピー)	走行スピード切り替え
マルチレバー	
排土板	

外観に関する特記事項
<ul style="list-style-type: none">全体的に使用に伴う傷、錆あり外板凹み箇所ありマフラー破損している可能性あり



作業機に関する特記事項
<ul style="list-style-type: none">サイドカッター欠品




足まわりに関する特記事項
<ul style="list-style-type: none">ゴムシュー劣化



運転席に関する特記事項



エンジンに関する特記事項
<ul style="list-style-type: none">バッテリーあがり



管理番号 3000083773