



# Inspection Report

鉴定日 2026/04/28


## 挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	KOMATSU		
型号	PC30UUC-6		
年式	2022		
工作时间	2815	汽车仪表盘	动
序列号	KMTPC266VNE005385		

附属部件	
- CNP(冠层)	- 变速器
- 多杠杆	
- 推土版	

作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	小
	(右)	无适当	无适当	
铲臂		无	无	小
铲斗		无	无	小
铲斗宽度(mm)		410		

关于外观的特殊事项
<ul style="list-style-type: none"><li>· 全体的に使用に伴う傷、錆あり</li><li>· 外板凹み箇所あり</li><li>· マフラー破損している可能性あり</li></ul>



脚周边			
	插座类型	橡胶	
		摇摆圈	
		左	右
履带宽度	300	300	
惰轮	正常	正常	
链轮	正常	正常	
衬套	正常	正常	
上部滚轮	正常	正常	
下部滚轮	正常	正常	
鞋帮	正常	正常	

关于作业机的特殊事项
<ul style="list-style-type: none"><li>· サイドカッター欠品</li></ul>



关于脚周边的特殊事项
<ul style="list-style-type: none"><li>· ゴムシュー劣化</li></ul>




引擎	
型号	3D88E-6ESCA
序列号	47621
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无漏油
多杠杆	无漏油

关于驾驶座的特殊事项



关于引擎的特殊事项
<ul style="list-style-type: none"><li>· バッテリーあがり</li></ul>



管理号码 3000083773