



Inspection Report

鑑定日：2022/11/21

ブルドーザー

基本情報	
メーカー	KOMATSU
型式	D21A-7E-A
年式	2001
稼働時間 (h)	3680
シリアル番号	D207B-81760

作業機		
排土板チルトシリンダー	油漏れなし	
	左	右
リフトアームシリンダー	油漏れなし	油漏れなし
排土板アングルシリンダー	油漏れなし	油漏れなし
走行モーター	油漏れなし	油漏れなし

足まわり		
キャタピラー幅 (mm)	左	右
	300	300
アイドラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常
スプロケット	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常

エンジン	
エンジンモデル	4D94E-1AH
エンジンシリアルナンバー	03570
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
排気ガス色	無色 (正常)
ブローバイ	なし
エンジン音	正常
ウォーターポンプ	水漏れなし
ラジエーター	正常

外観に関する特記事項



作業機に関する特記事項



運転席に関する特記事項
・運転席シート補修痕あり ・CNP



足まわりに関する特記事項



エンジンに関する特記事項
・EPA



管理番号 3000044379

※本鑑定書は機械の状態に関する情報の信頼性向上を目指すものであり、その内容について何ら保証するものではありません。