



Inspection Report

鉴定日 2022/11/21

推土机

基本信息

厂家	KOMATSU
型号	D21A-7E-A
年式	2001
工作时间	3680
序列号	D207B-81760

作业机

推土铲油缸	无漏油	
	左	右
升降机	无漏油	无漏油
推土版	无漏油	无漏油
行走马达	无漏油	无漏油

脚周边

	左	右
履带宽度	300	300
惰轮	正常	正常
鞋帮	正常	正常
链轮	正常	正常
下部滚轮	正常	正常
上部滚轮	正常	正常
衬套	正常	正常

引擎

型号	4D94E-1AH
序列号	03570
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
水泵	无漏水
散热器	正常

关于外观的特殊事项



关于作业机的特殊事项



关于驾驶座的特殊事项

- ・運転席シート補修痕あり
- ・CNP



关于脚周边的特殊事项



关于引擎的特殊事项

- ・EPA



Admin. No. 3000044379

※此鉴定书是为了提高对机械状态的信息的可靠性. 对此内容我们不会做出任何的保证