



Inspection Report

鑑定日： 2023/09/07

クローラ型自走式高所作業車

基本情報

メーカー	AICHI
型式	SR18A
年式	2008
稼働時間 (h)	5303
シリアル番号	718223

外観に関する特記事項

・18m 直伸クローラー

エンジン

エンジンモデル	CC-4JG1PAA-03
エンジンシリアルナンバー	354406
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローバイ	なし
エンジン音	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
ウォーターポンプ	水漏れなし
噴射ポンプ	燃料漏れなし
バッテリーの状況	正常

運転席・操作パネルまわりに関する特記事項

エンジンに関する特記事項

その他特記事項

・最大作業床高さ: 18m
・積載荷重: 200kg
・車両重量: 13,300kg
寸法:
・長さ: 9,170mm
・幅: 2,460mm
・高さ: 2,350mm
・クローラシュー幅: 500mm

管理番号 3000049889

※本鑑定書は機械の状態に関する情報の信頼性向上を目指すものであり、その内容について何ら保証するものではありません。