



# Inspection Report

鉴定日 2023/09/07

#N/A

## 基本信息

|      |        |
|------|--------|
| 厂家   | AICHI  |
| 型号   | SR18A  |
| 年式   | 2008   |
| 工作时间 | 5303   |
| 序列号  | 718223 |

## 引擎

|          |               |
|----------|---------------|
| 型号       | CC-4JG1PAA-03 |
| 序列号      | 354406        |
| 发动机漏油    | 无漏油           |
| 机油标尺     | 正常            |
| 排气颜色     | 正常            |
| 串气       | 无             |
| 发动机声音    | 正常            |
| 散热器(冷却水) | 正常            |
| 水泵       | 无漏水           |
| 喷射泵      | 不漏燃油          |

## 关于外观的特殊事项

・18m 直伸クローラー

## 关于驾驶座, 和操作盘的特殊事项

## 关于引擎的特殊事项

## 其他特殊事项

・最大作業床高さ: 18m  
・積載荷重: 200kg  
・車両重量: 13,300kg  
寸法:  
・長さ: 9,170mm  
・幅 : 2,460mm  
・高さ: 2,350mm  
・クローラシュー幅 : 500mm

#REF!

#REF!

Admin. No.

#REF!

#REF!