



Inspection Report

鑑定日： 2025/10/30

油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報

メーカー	KUBOTA		
型式	RX-306E		
年式	2018		
稼働時間 (h)	2053	メーター	動
シリアル番号	23888		

オプション

CAB(キャビン)	走行スピード切り替え
マルチレバー	
排土板	
アームクレーン	

作業機

	(左)	シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	小
	(右)	該当なし	該当なし	
アーム	なし	なし	なし	小
バケット	なし	なし	なし	小
バケット幅 (mm)	430			

外観に関する特記事項

- リペイント
- 傷、錆
- マフラー腐食



足まわり

シュータイプ	鉄+ゴムパッド
スイングサークル	油漏れなし
	左
キャタピラーアーム (mm)	300
アイドラー	正常
スプロケット	正常
ピンブッシュ	正常
上部ローラー	正常
下部ローラー	正常
シューリング	正常

作業機に関する特記事項



エンジン

エンジンモデル	
エンジンシリアルナンバー	
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローバイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油漏れなし
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

運転席に関する特記事項



エンジンに関する特記事項



管理番号 3000077513

※本鑑定書は機械の状態に関する情報の信頼性向上を目指すものであり、その内容について何ら保証するものではありません。