



Inspection Report

鑑定日：2023/12/17

油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報			
メーカー	KOMATSU		
型式	PC128US-8		
年式	2011		
稼働時間 (h)	7440	メーター	動
シリアル番号	KMTPC189A01028068		

作業機				
		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	なし
	(右)	油にじみ	なし	
アーム		なし	なし	小
バケット		なし	なし	小
バケット幅 (mm)	830			

足まわり			
シュータイプ	鉄+ゴムパッド		
スイングサークル	油漏れなし		
	左	右	
キャタピラー幅 (mm)	500	500	
アイドラー	正常	正常	
スプロケット	正常	正常	
ピンブッシュ	正常	正常	
上部ローラー	正常	正常	
下部ローラー	正常	異常	
シューリンク	正常	正常	

エンジン	
エンジンモデル	SAA4D95LE-5-A
エンジンシリアルナンバー	528861
エンジン油漏れ	油にじみ
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローバイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油漏れなし
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

オプション	
CAB(キャビン)	走行スピード切り替え
マルチレバー	エアコン
排土板	
アームクレーン	
EPA	

外観に関する特記事項

作業機に関する特記事項
・アーム内外両面補強あり

足まわりに関する特記事項
・右下部ローラー 1ヶ所油にじみあり

運転席に関する特記事項
・運転シート破れ

エンジンに関する特記事項

管理番号 3000053595