



# Inspection Report

鉴定日 2026/06/15

#N/A

## 基本信息

|      |       |
|------|-------|
| 厂家   | SMAC  |
| 型号   | NAC91 |
| 年式   | 2002  |
| 工作时间 | 6549  |
| 序列号  | 0023  |

## 引擎

|          |            |
|----------|------------|
| 型号       | 3LB1 PA-20 |
| 序列号      | 413419     |
| 发动机漏油    | 无漏油        |
| 机油标尺     | 正常         |
| 排气颜色     | 正常         |
| 串气       | 无          |
| 发动机声音    | 正常         |
| 散热器(冷却水) | 正常         |
| 水泵       | 无漏水        |
| 喷射泵      | 不漏燃油       |

## 关于外观的特殊事项

- 最大作業床高: 9.1m
- 作業高さ: 12m
- 最大積載量: 約 200 kg
- 車両重量: 3,950kg

## 关于驾驶座, 和操作盘的特殊事项

## 关于引擎的特殊事项

## 其他特殊事项

#REF!

#REF!

Admin. No.

#REF!

#REF!