



Inspection Report

鑑定日：2019/07/16

油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報

メーカー	YANMAR		
型式	VI030-1		
年式	1997		
稼働時間 (h)	5164	メーター	動
シリアル番号	11478B		

オプション

CNP(キャノピー)	走行スピード切り替え
マルチレバー	
排土板	

作業機

		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	油にじみ	なし	小
	(右)	該当なし	該当なし	
アーム		なし	なし	大
バケット		なし	あり	大
バケット幅 (mm)	525			

外観に関する特記事項

- ・シリアルプレート一部欠損あり
- ・右サイドカバー割れ修理跡あり



足まわり

シュータイプ	ゴム	
スイングサークル	油漏れ	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	300	300
アイドラ	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

作業機に関する特記事項

- ・作業機自然降下あり
- ・ブーム修理跡3面補強あり
- ・バケット、排土板に消耗、錆びあり



足まわりに関する特記事項

- ・販売時、左右ゴムキャタを標準的な摩耗状態のものに交換(出品者申告)
- ・排土板上部と下部に曲がりあり



エンジン

エンジンモデル	3TNE82A-BVA
エンジンシリアルナンバー	
エンジン油漏れ	油にじみ
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油にじみ
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油漏れなし
マルチレバー切り替え部	油にじみ

運転席に関する特記事項

- 運転席倍速ペダル固着あり



エンジンに関する特記事項



管理番号 2019070583