



Inspection Report

鉴定日 2019/07/16

挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	YANMAR		
型号	ViO30-1		
年式	1997		
工作时间	5164	汽车仪表盘	动
序列号	11478B		

附属部件	
- CNP(冠层)	- 变速器
- 多杠杆	
- 推土版	

作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	渗油	无	小
	(右)	无适当	无适当	
铲臂		无	无	大
铲斗		无	有	大
铲斗宽度(mm)		525		

关于外观的特殊事项
<ul style="list-style-type: none"> ・シリアルプレート一部欠損あり ・右サイドカバー割れ修理跡あり



脚周边			
	插座类型	摇摆圈	
		左	右
	橡胶		
	漏油		
履带宽度	300	300	
惰轮	正常	正常	
链轮	正常	正常	
衬套	正常	正常	
上部滚轮	正常	正常	
下部滚轮	正常	正常	
鞋帮	正常	正常	

关于作业机的特殊事项
<ul style="list-style-type: none"> ・作業機自然降下あり ・ブーム修理跡3面補強あり ・バケット、排土板に消耗、錆びあり



关于脚周边的特殊事项
<ul style="list-style-type: none"> ・販売時、左右ゴムキャタを標準的な摩耗状態のものに交換(出品者申告) ・排土板上部と下部に曲がりあり



引擎	
型号	3TNE82A-BVA
序列号	
发动机漏油	渗油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	渗油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无漏油
多杠杆	渗油

关于驾驶座的特殊事项
運転席倍速ペダル固着あり



关于引擎的特殊事项



管理号码

2019070583